GUÍA DE INSTALACIÓN



- La instalación de nuestra madera carbonizada es un proceso sencillo, similar a la instalación de revestimiento de madera estándar.
- Asegúrese de fijar la madera a listones tratados colocados a un máximo de 600 mm.
- ► Coloque una membrana detrás de los listones tal como se muestra en la imagen.

COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO

Posibilidad de disposición vertical, horizontal o diagonal.


DIMENSIONES Y PERFILES


145; 120; 95 mm de ancho.

- ▶ Abeto/Pino de 3m a 6m de largo, cada 30 cm.
- ► Alerce 3; 4; 5; 6m de largo.









zenw@od.




PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN DEL TORNILLO

Entendemos que el revestimiento de madera se contrae naturalmente en condiciones secas y calurosas, y se expande en las condiciones húmedas del invierno.

- Durante las condiciones húmedas de invierno, fije las tablas firmemente unas a otras para compensar la posible contracción.
- En clima caliente y seco, deje un pequeño espacio de expansión para permitir la expansión de la madera.

Zenwood permite un solape completo de 19 mm, lo que permite a su instalador ajustar las tablas de acuerdo con las condiciones actuales de humedad.



Asegúrese de que la línea de la cabeza del tornillo sea la correcta.

RECOMENDACIÓN DE FIJACIÓN

Suministramos tornillos de acero inoxidable de grado marino con cabezas pequeñas negras para una fijación casi invisible. Necesitará aproximadamente 40 tornillos por metro cuadrado.

- ▶ Utilice solo tornillos de acero inoxidable.
- Mantenga una distancia de atornillado de 500-600 mm con una distancia al borde respecto al veteado de al menos 20 mm. Debe mantenerse una distancia mínima de 50 mm al borde en la dirección del veteado.
- Pre-taladre las tablas y luego embase los tornillos al ras con la superficie.
- ▶ Use 2 tornillos en cada punto.
- Asegure la línea y profundidad correctas de la cabeza del tornillo para mantener la integridad de la superficie carbonizada.

